

(3) 漏水調査における水質試験

(3) 漏水調査における水質試験

No.	場 所	状 況	採水日	遊離残留塩素 (mg/L)	残 留 塩 素 (mg/L)	トリハロメタン	塩 化 物 イ オ (mg/L)	PH値
1	南塚口町5	建物の敷地内で湧水	H28.4.8	0.09	0.11	不検出		
2	浜田町4	側溝より湧水	H28.4.18	不検出	0.01	不検出	44.7	6.39
3	名神町2	マンホールより湧水	H28.5.16	不検出	不検出	不検出	46.8	6.30
4	大庄中通2	側溝より湧水	H28.5.20	不検出		不検出		
5	上ノ島町3	側溝の排水柵に流水	H28.5.31	0.35		不検出	5.3	
6	道意町3	マンション地下の溜り水	H28.6.3	0.04	0.05	検出	125.2	
7	上坂部2	水路の壁からの流水	H28.6.23	不検出		不検出		
8	大庄西町1	側溝より流水	H28.6.27	0.17	0.20	不検出	280以上	
9	元浜町5	歩道より流水	H28.6.30	検出	検出	検出		
10	上ノ島町2	側溝の溜り水	H28.7.4	不検出	微検出	検出	14.3	7.77
11	元浜町5	歩道より流水	H28.7.10	検出	検出	検出		
12	猪名寺3	高架下より流水	H28.7.11	微検出		不検出	17.8	
13	西川1	下水柵より湧水	H28.10.12	不検出	不検出	不検出	10.1	6.78
14	上ノ島町1	側溝より流水	H28.10.13	0.10	0.10	検出	13.8	
15	東塚口町2	地下道より流水	H28.11.1	不検出	検出	不検出	6.8	
16	東園田町3	水路の底板より湧水	H28.11.8	不検出	不検出	不検出		
17	崇徳院3	下水柵より流水	H28.12.20	不検出		不検出	250	6.80
18	西長洲町1	既設管内の溜り水	H29.1.20	不検出	不検出	不検出	34.1	
19	南塚口町2	マンション敷地内で湧水	H29.1.20	不検出	不検出	不検出		
20	東園田町5	給水管付近からの流水	H29.3.15	検出		検出	20.0	

電気伝導率 (mS/m)	生 物	所 見	工事内容等
	珪藻類・緑藻類を僅少検出	上水道水及び工業用水でない	
	不検出	上水道水及び工業用水でない	
	不検出	上水道水及び工業用水でない	
	珪藻類を僅少検出	上水道水及び工業用水でない	
	緑藻類を僅少検出	上水道水及び工業用水でない	
	不検出	上水道水である	受水槽以降の漏水のため 使用者が処置
	藍藻類・珪藻類を僅少検出 鞭毛虫類を少数検出	上水道水及び工業用水でない	
	藍藻類を多数検出 鞭毛虫類・繊毛虫類を少数検出	上水道水及び工業用水でない	
		上水道水である	調査するも漏水箇所不明
	珪藻類・鞭毛虫類・繊毛虫類を多数検出	上水道水である	給水管漏水修繕
		上水道水である	調査するも漏水箇所不明
	珪藻類を多数検出 鞭毛虫類を少数検出	上水道水及び工業用水でない	
	不検出	上水道水及び工業用水でない	
	藍藻類・珪藻類を検出	上水道水である	使用者が処置
	不検出	上水道水及び工業用水でない	
	珪藻類・鞭毛虫類を少数検出	上水道水及び工業用水でない	
120	不検出	上水道水及び工業用水でない	
260	不検出	上水道水及び工業用水でない	
	不検出	上水道水及び工業用水でない	
		上水道水である	給水管漏水修繕