

3 その他の検査・試験

(1) 配水管通水検査

(1)配水管通水検査

1)配水管・給水管布設工事

№	住所	管径 (mm)	延長 (m)	採水日	採水 時間	水温 (℃)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気・味	pH値	アルカリ度 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	遊離 残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	判定
1	潮江5	100・75	33・36	H31.4.17	15:20	17.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.49	34.6	13.6	1.1	0.64	0.72	適合
2	南七松町1	50	50	H31.4.25	14:45	19.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.47	36.8	16.4	1.0	0.69	0.76	適合
3	田能5	50	33	R1.5.16	15:30	22.0	0.05	0.5未満	異常なし	7.55	38.1	16.3	1.1	0.72	0.78	適合
4	大庄西町4	100	200	R1.5.21	9:30	21.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.52	37.4	15.0	1.0	0.53	0.62	適合
5	大庄西町4	100	150	R1.6.4	9:30	22.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.45	34.3	13.7	1.1	0.61	0.69	適合
6	西向島町	200	35	R1.6.4	9:30	23.3	0.06	0.5未満	異常なし	7.46	34.6	13.6	1.1	0.60	0.67	適合
7	上ノ島町3	500	110	R1.6.6	16:00	23.9	0.07	0.5未満	異常なし	7.56	36.4	13.5	0.9	0.64	0.72	適合
8	常松1	400	950	R1.6.13	9:20	23.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.62	33.9	12.8	0.9	0.60	0.66	適合
9	椎堂1	100	180	R1.6.20	9:30	24.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.58	35.6	13.2	1.1	0.70	0.75	適合
10	武庫元町2	150・100	25・10	R1.6.27	9:30	25.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.50	35.8	14.6	1.0	0.57	0.66	適合
11	武庫之荘8	75	70	R1.7.3	9:40	25.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.51	33.8	12.2	0.9	0.68	0.75	適合
12	東園田町9	150	110	R1.7.9	10:00	25.5	0.04	0.5未満	異常なし	7.55	35.4	12.4	0.9	0.57	0.65	適合
13	東園田町9	100	150	R1.7.12	9:30	25.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.54	37.3	13.6	1.0	0.76	0.80	適合
14	西向島町	150	35	R1.7.18	9:30	25.0	0.06	0.5未満	異常なし	7.43	33.5	11.7	0.7	0.55	0.63	適合
15	南塚口町2	75	70	R1.7.18	14:50	27.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.54	33.9	11.5	0.6	0.64	0.71	適合
16	東園田町9	100	90	R1.7.19	11:15	26.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.49	34.5	10.9	0.9	0.62	0.72	適合
17	東園田町9	100	100	R1.7.23	9:40	27.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.45	36.0	10.6	0.8	0.70	0.77	適合
18	南塚口町5	100	255	R1.7.24	9:50	27.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.50	32.2	9.9	0.5	0.74	0.79	適合
19	南塚口町5	100	126	R1.7.26	9:30	29.5	0.03	0.5未満	異常なし	7.54	29.0	9.3	0.4	0.59	0.63	適合
20	東園田町9	100	118	R1.7.26	10:00	28.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.56	33.4	9.5	0.7	0.49	0.55	適合
21	東園田町9	200・100	75・33	R1.8.1	12:25	30.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	34.4	10.4	0.7	0.64	0.70	適合
22	東園田町9	100	130	R1.8.1	13:00	31.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.58	33.7	10.6	0.8	0.71	0.77	適合
23	潮江4	100	40	R1.8.2	9:10	30.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.57	33.6	12.9	0.7	0.55	0.63	適合
24	南塚口町5	100	60	R1.8.19	9:40	30.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.51	29.8	9.0	0.6	0.63	0.68	適合
25	東塚口町1	75	50	R1.8.19	9:50	30.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.52	30.4	9.5	0.7	0.75	0.78	適合
26	東園田町9	100	102	R1.8.20	9:40	28.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.51	34.2	10.6	0.7	0.68	0.74	適合
27	南塚口町2	100	160	R1.8.21	9:50	31.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.54	28.2	8.7	0.6	0.75	0.78	適合
28	東園田町9	100	100	R1.8.22	9:45	29.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.58	35.4	9.9	0.6	0.63	0.69	適合
29	東園田町9	100	25	R1.8.23	9:40	29.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.58	36.1	9.9	0.6	0.69	0.73	適合
30	東園田町9	75	45	R1.8.30	10:00	27.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	33.2	10.7	0.7	0.75	0.81	適合
31	南塚口町2	100	155	R1.9.11	9:25	30.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.59	34.6	11.9	0.9	0.47	0.57	適合
32	昭和通6	100	48	R1.9.19	9:45	27.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.57	33.8	12.0	0.7	0.67	0.70	適合
33	昭和通5	100	45	R1.9.19	9:50	28.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.50	33.8	11.9	0.7	0.70	0.77	適合
34	大庄川田町	100	16	R1.9.25	9:30	25.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	37.0	13.8	1.0	0.68	0.75	適合
35	東園田町2	75	96	R1.9.27	9:45	25.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.56	38.4	13.7	0.9	0.70	0.79	適合
36	東園田町2	50	33	R1.9.27	9:35	25.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	38.4	14.0	0.9	0.74	0.78	適合
37	大庄北2	400	700	R1.10.3	9:10	27.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.64	37.2	14.0	0.8	0.52	0.60	適合
38	昭和通5	100	105	R1.10.4	10:05	26.5	0.04	0.5未満	異常なし	7.49	33.6	14.4	0.7	0.78	0.79	適合
39	南武庫之荘4	150	135	R1.10.7	9:45	24.5	0.03	0.5未満	異常なし	7.56	35.8	12.8	1.1	0.57	0.63	適合
40	大庄北2	400	80	R1.10.9	17:00	25.2	0.10	0.5未満	異常なし	7.54	35.4	15.1	0.9	0.46	0.53	適合
41	建家町9	100	280	R1.10.11	9:50	24.5	0.04	0.5未満	異常なし	7.56	33.4	15.0	0.8	0.64	0.70	適合
42	建家町9	75	55	R1.10.17	9:40	21.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.50	24.2	9.7	0.8	0.75	0.79	適合
43	南武庫之荘4	150	125	R1.10.23	9:50	21.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	30.2	10.4	0.7	0.68	0.76	適合
44	玄番北之町23	75	75	R1.10.24	9:20	20.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.51	24.2	8.2	1.0	0.71	0.77	適合
45	七松町2	50	40	R1.10.25	10:00	20.7	0.04	0.5未満	異常なし	7.50	31.2	9.6	1.0	0.66	0.71	適合
46	南武庫之荘4	100	235	R1.10.31	9:50	19.5	0.03	0.5未満	異常なし	7.52	29.6	9.3	0.7	0.72	0.77	適合
47	南清水13	75	100	R1.11.11	9:45	17.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.53	34.7	13.4	1.0	0.74	0.80	適合
48	武庫之荘東2	150	10	R1.11.14	9:15	18.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.49	34.6	12.2	1.0	0.78	0.83	適合
49	西難波町1	100	190	R1.11.15	9:00	18.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	32.8	13.7	0.9	0.69	0.74	適合
50	西難波町1	100	190	R1.11.15	9:00	18.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.54	33.3	13.3	0.7	0.64	0.71	適合
51	南武庫之荘4	150	55	R1.11.21	9:30	17.8	0.02	0.5未満	異常なし	7.50	34.3	14.1	0.9	0.62	0.69	適合
52	西向島町2	200	30	R1.11.26	15:45	17.5	0.07	0.5未満	異常なし	7.52	35.6	15.4	0.7	0.72	0.79	適合
53	西難波町1	100	160	R1.11.29	9:00	17.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.56	34.6	14.4	0.8	0.65	0.71	適合
54	南塚口町7	100	70	R1.11.29	9:00	16.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.51	36.4	14.3	0.8	0.65	0.71	適合
55	水堂町4	150	175	R1.12.3	9:35	15.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.49	36.0	15.2	0.7	0.71	0.79	適合

№	住 所	管径 (mm)	延長 (m)	採水日	採水 時間	水温 (℃)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気・味	pH値	アルカリ度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	遊離 残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	判 定
56	西向島町	200	355	R1.12.3	9:55	14.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	35.4	14.6	0.8	0.74	0.79	適合
57	大庄西町2	75	55	R1.12.6	10:15	14.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.51	35.5	14.2	0.7	0.63	0.69	適合
58	西難波町6	150・100	10・120	R1.12.13	9:00	13.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.51	34.4	14.2	0.8	0.71	0.79	適合
59	水堂町4	150	95	R1.12.13	13:00	12.0	0.09	0.5未満	異常なし	7.47	34.5	15.0	0.7	0.75	0.81	適合
60	水堂町4	150	120	R1.12.19	10:00	12.1	0.05	0.5未満	異常なし	7.48	35.5	16.0	0.8	0.68	0.74	適合
61	水堂町4	150	45	R1.12.20	13:00	12.0	0.09	0.5未満	異常なし	7.51	36.0	16.0	0.8	0.74	0.78	適合
62	今福2	75・100	60・140	R2.1.8	10:00	12.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.46	37.6	14.8	0.8	0.74	0.79	適合
63	水堂町3	150	10	R2.1.16	9:05	9.5	0.05	0.5未満	異常なし	7.49	34.6	14.2	0.8	0.71	0.79	適合
64	開明町3	200・100	6・55	R2.1.16	9:40	10.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	34.3	15.2	0.9	0.81	0.87	適合
65	今福2	75・100	50・60	R2.1.17	9:30	11.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.45	37.2	14.5	0.9	0.67	0.75	適合
66	東浜町1	150	110	R2.1.20	9:40	10.0	0.05	0.5未満	異常なし	7.51	36.4	15.8	0.9	0.74	0.83	適合
67	潮江1	75	90	R2.1.21	9:50	11.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.46	37.2	15.1	0.9	0.77	0.84	適合
68	水堂町4	150	40	R2.1.22	14:40	12.1	0.04	0.5未満	異常なし	7.49	35.0	16.5	0.8	0.72	0.80	適合
69	潮江1	75	110	R2.1.28	9:30	11.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.51	36.4	14.9	0.9	0.80	0.87	適合
70	長洲西通1	75	70	R2.1.29	9:20	12.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.47	35.6	17.4	1.0	0.68	0.72	適合
71	長洲西通1	75	60	R2.1.29	9:20	12.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.48	35.7	17.4	1.0	0.68	0.74	適合
72	今福2	75	48	R2.2.4	15:30	11.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.52	35.4	14.8	0.9	0.73	0.82	適合
73	南武庫之荘1	300・400	85・295	R2.2.6	9:30	11.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.55	35.6	14.9	0.8	0.61	0.67	適合
74	南武庫之荘1	300	160	R2.2.6	9:30	11.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.55	34.9	14.9	0.8	0.54	0.61	適合
75	潮江1	75	10	R2.2.7	9:20	10.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.45	36.6	15.7	0.9	0.76	0.84	適合
76	今福2	75	130	R2.2.10	9:10	9.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.52	37.2	15.1	0.8	0.74	0.80	適合
77	南武庫之荘4	75	55	R2.3.6	14:00	12.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.55	36.0	14.4	0.9	0.68	0.74	適合
78	若王寺3	50	75	R2.3.10	14:00	12.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.50	36.2	14.4	0.8	0.65	0.70	適合
79	立花町3	700	665	R2.3.19	9:50	14.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.62	34.1	12.9	0.8	0.47	0.50	適合
80	下坂部1	100・75	1.8・22	R2.3.24	9:35	15.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.48	37.3	13.8	0.8	0.69	0.73	適合
81	杭瀬南新町4	100	60	R2.3.24	10:30	15.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.60	36.9	14.0	0.9	0.68	0.72	適合

2) 耐震性緊急貯水槽の検査

No	場所	採水日	採水時間	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気・味	pH値	アルカリ度 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	遊離 残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	判定
1	大島小学校	R1.5.16	15:00	23.2	0.02	0.5未満	異常なし	7.68	37.4	16.3	1.0	0.45	0.50	適合
2	潮江緑遊公園	R1.5.17	15:30	21.0	0.07	0.5未満	異常なし	7.62	39.1	15.4	0.8	0.53	0.61	適合
3	尼崎北小学校	R1.5.21	15:30	21.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.52	37.6	15.4	1.0	0.53	0.61	適合
4	常陽中学校	R1.5.22	15:10	20.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.50	31.7	11.6	0.8	0.59	0.67	適合
5	武庫南小学校	R1.5.27	15:30	24.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	36.0	15.4	1.0	0.54	0.61	適合
6	潮江緑遊公園	R1.11.12	11:00	20.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.53	39.2	13.5	0.6	0.64	0.68	適合
7	尼崎北小学校	R1.11.13	11:10	19.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.47	35.1	12.8	0.8	0.61	0.68	適合
8	大島小学校	R1.11.13	15:30	19.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.50	35.4	13.7	0.8	0.70	0.76	適合
9	常陽中学校	R1.11.15	15:20	19.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.54	34.0	14.0	0.6	0.64	0.73	適合
10	武庫南小学校	R1.11.26	16:00	17.0	0.09	0.5未満	異常なし	7.57	35.0	13.8	0.7	0.62	0.68	適合
11	潮江緑遊公園	R2.1.14	14:15	10.8	0.06	0.5未満	異常なし	7.65	36.1	13.8	0.7	0.49	0.56	適合

3) 神崎浄水場内の耐震工事に伴う検査

No	場所	管径 (mm)	延長 (m)	採水日	採水時間	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気・味	pH値	アルカリ度 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	遊離 残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	判定
1	神崎浄水場後薬品注入室	700	11	R1.5.31	15:20	22.8	0.10	0.5未満	異常なし	7.70	38.0	15.3	0.7	0.76	0.83	適合
2	神崎浄水場4号配水池流出管	600・350	125・35	R1.6.12	13:30	23.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.58	37.8	12.8	0.7	0.72	0.77	適合
3	神崎浄水場4号配水池流入管	700・600 ・400・250	23・10・28	R1.6.18	15:30	22.9	0.10	0.5未満	異常なし	7.63	38.6	11.3	0.6	0.91	0.95	適合
4	神崎浄水場1号配水池流出管	500	8	R1.6.18	15:00	22.9	0.04	0.5未満	異常なし	7.74	39.2	12.1	0.6	0.77	0.86	適合
5	神崎浄水場1号配水池流入管	300	18	R1.6.18	15:45	23.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.59	38.3	10.9	0.6	0.90	0.96	適合
6	神崎浄水場1号配水池			R1.7.5	10:40	25.8	0.05	0.5未満	異常なし	7.54	36.4	11.5	0.7	0.50	0.56	適合
7	神崎浄水場4号配水池			R1.7.5	10:40	25.7	0.05	0.5未満	異常なし	7.72	37.7	11.2	0.7	0.72	0.76	適合
8	神崎浄水場2号配水池			R1.7.30	10:00	28.4	0.07	0.5未満	異常なし	7.58	34.2	9.9	0.6	0.48	0.53	適合
9	神崎浄水場3号配水池			R1.7.30	10:00	28.1	0.06	0.5未満	異常なし	7.59	34.6	10.1	0.8	0.58	0.64	適合

(2) 水質検査請求に伴う検査

(2) 水質検査請求に伴う検査

No	住所	採水箇所	請求理由	採水日	採水時間	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気・味	pH値	塩化物 イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	遊離 残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	鉄 (mg/L)	鉛 (mg/L)	所見
1	大庄北4	台所	水質不安	H31.4.16	16:30	15.7	0.03	0.5未満	異常なし	7.50	16.0	0.9	0.69	0.76			適合
2	上ノ島町2	台所	水質不安	R1.5.17	16:10	22.8	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	15.6	1.0	0.64	0.73			適合
3	武庫之荘8	洗面所	水質不安	R1.5.24	17:15	23.3	0.02	0.5未満	異常なし	7.51	13.9	1.0	0.68	0.75			適合
4	南武庫之荘4	台所	水質不安	R1.6.5	18:10	26.6	0.01	0.5未満	異常なし	7.59	15.0	0.9	0.29	0.38			適合
5	次屋1	台所	水質不安	R1.6.17	9:20	23.8	0.02	0.5未満	異常なし	7.45	12.8	0.7	0.75	0.79			適合
6	武庫之荘1	台所	水質不安	R1.6.24	16:05	27.8	0.04	0.5未満	異常なし	7.49	14.5	1.0	0.60	0.69			適合
7	東園田町4	台所	水質不安	R1.6.26	14:10	27.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.52	13.5	1.0	0.66	0.73		0.003	適合
8	若王寺2	台所	水質不安	R1.6.27	11:00	26.5	0.04	0.5未満	異常なし	7.55	14.9	0.9	0.71	0.79			適合
9	浜田町2	台所	水質不安	R1.7.12	10:10	26.7	0.01	0.5未満	異常なし	7.56	14.1	0.9	0.70	0.75			適合
10	西難波町1	台所	異物	R1.7.16	14:10	26.1	0.03	0.5未満	異常なし	7.47	10.7	0.6	0.74	0.78			適合
11	武庫之荘西2	台所	異臭味	R1.7.16	16:15	28.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.70	11.0	0.9	0.46	0.49			適合
12	富松町1	風呂場	異物	R1.7.26	14:30	28.6	0.01	0.5未満	異常なし	7.49	9.4	0.7	0.70	0.77			適合
13	御園1	台所	水質不安	R1.7.30	15:05	31.3	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.57	10.3	0.8	0.47	0.53			適合
14	長洲西通2	台所	異臭味	R1.8.5	14:35	29.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.52	10.1	0.6	0.44	0.49			適合
15	東園田町4	台所	異臭味	R1.8.13	11:00	31.1	0.02	0.5未満	異常なし	7.52	13.6	0.9	0.58	0.67			適合
16	常松1	台所	水質不安	R1.8.29	16:05	29.4	0.03	0.5未満	異常なし	7.45	9.9	0.7	0.42	0.46			適合
17	常松1	台所	水質不安	R1.9.10	16:50	29.9	0.02	0.5未満	異常なし	7.59	13.2	0.9	0.35	0.42			適合
18	東初島町	洗面所	水質不安	R1.9.20	10:05	28.3	0.07	0.5未満	異常なし	7.86	13.2	0.6	0.45	0.50			適合
19	武庫之荘本町3	台所	水質不安	R1.9.25	14:20	25.9	0.01	0.5未満	異常なし	7.50	13.8	0.8	0.70	0.76			適合
20	東園田町6	台所	異臭味	R1.9.27	10:05	30.1	0.03	0.5未満	異常なし	7.62	14.0	0.7	0.48	0.53			適合
21	稲葉荘2	台所	水質不安	R1.10.11	9:40	24.6	0.04	0.5未満	異常なし	7.53	14.5	0.8	0.68	0.74			適合
22	塚口町2	洗面所	水質不安	R1.11.18	10:40	17.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.52	12.9	0.9	0.76	0.82			適合
23	西長洲町2	台所	水質不安	R1.11.18	9:55	18.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.52	12.6	0.8	0.68	0.74			適合
24	潮江5	台所	水質不安	R1.11.19	10:20	19.3	0.01	0.5未満	異常なし	7.53	12.6	0.7	0.66	0.71			適合
25	名神町2	台所	水質不安	R1.11.19	13:40	17.9	0.02	0.5未満	異常なし	7.47	12.3	0.6	0.75	0.81			適合
26	武庫之荘本町3	台所	水質不安	R1.11.20	14:40	17.2	0.04	0.5未満	異常なし	7.49	14.6	0.9	0.73	0.80			適合
27	武庫之荘西2	台所	水質不安	R1.11.20	14:10	18.0	0.06	0.5未満	異常なし	7.48	14.7	0.7	0.73	0.80			適合
28	富松町1	台所	水質不安	R1.11.21	15:40	16.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	12.7	0.8	0.78	0.82			適合
29	富松町3	洗面所	水質不安	R1.11.25	14:00	17.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.48	13.8	0.8	0.74	0.80			適合
30	富松町1	台所	色	R1.12.5	9:40	14.7	0.02	0.5未満	異常なし	7.51	13.4	0.8	0.76	0.80			適合
31	西昆陽2	台所	異臭味	R1.12.11	10:15	12.1	0.03	0.5未満	異常なし	7.58	15.3	0.7	0.49	0.57			適合
32	上坂部1	台所	水質不安	R1.12.13	14:15	12.7	0.01	0.5未満	異常なし	7.59	15.6	0.7	0.68	0.74			適合
33	口田中1	洗面所	異臭味	R2.1.20	10:10	11.1	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.35	17.1	0.8	0.77	0.86			適合
34	武庫之荘5	洗面所	異臭味	R2.1.27	18:40	12.1	0.04	0.5未満	異常なし	7.48	16.1	0.9	0.67	0.75			適合
35	久々知2	台所	異物	R2.2.7	14:40	11.6	0.04	0.5未満	異常なし	7.48	15.2	0.9	0.68	0.75			適合
36	西本町1	洗面所	異臭味	R2.3.16	14:00	13.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	12.7	0.7	0.72	0.80			適合
37	武庫之荘東2	台所	異臭味	R2.3.18	16:00	13.1	0.02	0.5未満	異常なし	7.47	11.1	0.7	0.70	0.74			適合

(3) 漏水調査における水質試験

(3) 漏水調査における水質試験

No	場所	状況	採水日	遊離 残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	トリハロメタン	塩化物イオン (mg/L)	pH値	生物	所見
1	塚口町1	建築工事現場で湧水	R1.5.8	不検出	-	不検出	14.4	11.2	不検出	上水道水及び工業用水でない
2	琴浦町55	側溝に湧水	R1.5.16	不検出	-	検出	17.0	-	珪藻類、鞭毛虫類・繊毛虫類を多数検出	上水道水である
3	東難波町5	工事現場で湧水	R1.6.3	不検出	-	不検出	20.0	6.53	鞭毛虫類をわずかに検出	上水道水及び工業用水でない
4	大島2	側溝に溜水	R1.6.26	不検出	-	検出	14.8	11.20	繊毛虫類・鞭毛虫類を検出	上水道水である
5	昭和南通6	メーターボックス内に溜水	R1.7.25	検出	-	検出	11.4	8.10	不検出	上水道水である
6	南武庫之荘2	側溝に流水	R1.8.23	検出	-	検出	10.0	7.56	珪藻類、繊毛虫類を検出	上水道水である
7	大西町3	湧水	R1.9.10	検出	検出	不検出	34.0	8.55	珪藻類、鞭毛虫類・繊毛虫類を検出	上水道水及び工業用水でない
8	塚口町6	側溝に流水	R1.10.10	不検出	検出	不検出	34.0	8.27	鞭毛虫類・繊毛虫類、珪藻類を検出	上水道水及び工業用水でない
9	南武庫之荘11	流水	R1.11.28	不検出	検出	検出	13.6	-	不検出	上水道水である
10	西昆陽3	流水	R2.1.6	不検出	微検出	不検出	-	-	繊毛虫類・鞭毛虫類を検出	上水道水及び工業用水でない
11	潮江3	湧水	R2.1.20	不検出	検出	検出	18.8	7.80	繊毛虫類・鞭毛虫類を検出	上水道水である