

3 その他の検査・試験

(1) 配水管通水検査

(1) 配水管通水検査

1) 配水管・給水管布設工事

No.	住所	管径 (mm)	延長 (m)	採水日	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気・味	pH値	アルカリ度 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	遊離 残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	判定
1	武庫之荘東2	600	450	R2.4.14	15.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.57	35.4	13.4	0.9	0.62	0.67	適合
2	南武庫之荘2	500	300	R2.4.14	14.8	0.08	0.5未満	異常なし	7.56	36.0	13.4	0.9	0.67	0.73	適合
3	食満5	100	250	R2.5.21	19.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.51	30.0	10.3	0.9	0.72	0.79	適合
4	食満5	50	150	R2.5.21	20.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.51	30.0	10.2	0.9	0.71	0.76	適合
5	食満5	100	250	R2.6.5	23.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.52	35.0	13.2	0.9	0.62	0.69	適合
6	食満5	50	150	R2.6.5	23.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.54	34.2	12.6	0.8	0.73	0.79	適合
7	食満5	50	75	R2.6.5	23.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	34.6	12.8	0.9	0.72	0.77	適合
8	名神町1	75	60	R2.6.25	25.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.52	31.6	9.2	0.9	0.58	0.64	適合
9	稲葉荘4	100	20	R2.7.15	25.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.55	27.4	7.2	0.5	0.71	0.74	適合
10	杭瀬寺島1	75	40	R2.7.16	25.0	0.06	0.5未満	異常なし	7.53	30.6	6.7	0.8	0.65	0.69	適合
11	久々知1	75・50	4・43	R2.8.6	28.4	0.03	0.6	異常なし	7.58	35.2	11.9	0.7	0.46	0.51	適合
12	田能3	75	60	R2.8.6	28.0	0.05	0.5未満	異常なし	7.49	34.2	10.8	0.8	0.64	0.67	適合
13	大庄西町1	75	105	R2.8.11	29.0	0.11	0.8	異常なし	7.49	34.7	11.8	0.7	0.40	0.47	適合
14	大庄西町1	75・100	70・30	R2.8.12	29.0	0.05	0.8	異常なし	7.52	34.4	12.9	0.7	0.40	0.47	適合
15	七松町3	75・100	135・115	R2.8.19	30.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.60	32.1	12.2	0.8	0.68	0.72	適合
16	久々知西町1	100	75	R2.8.21	31.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.60	31.6	13.2	0.6	0.72	0.78	適合
17	久々知西町1	100	130	R2.8.21	31.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.55	32.0	13.2	0.6	0.76	0.80	適合
18	大物町2	100	120	R2.8.25	31.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.58	33.4	12.1	0.8	0.61	0.67	適合
19	西昆陽1	300	170	R2.8.26	31.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.55	33.5	12.9	0.9	0.59	0.65	適合
20	大物町2	75	50	R2.8.27	31.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.56	33.0	13.8	0.8	0.56	0.63	適合
21	七松町3	100	40	R2.8.27	32.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	33.2	13.6	0.7	0.60	0.67	適合
22	長洲中通1	75	125	R2.8.28	31.0	0.08	0.5未満	異常なし	7.52	41.0	13.8	1.0	0.65	0.73	適合
23	西長洲町2	150	210	R2.9.3	31.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.57	31.3	14.1	0.7	0.68	0.74	適合
24	昭和通1	100	230	R2.9.4	31.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.57	40.1	13.1	0.9	0.50	0.54	適合
25	昭和通1	100	230	R2.9.4	31.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.57	39.2	12.8	0.8	0.48	0.51	適合
26	長洲中通1	100	170	R2.9.9	28.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.47	38.7	12.2	0.8	0.71	0.78	適合
27	船出	150	204	R2.9.10	30.0	0.06	0.5	異常なし	7.64	30.7	12.2	0.7	0.38	0.43	適合
28	大庄西町1	75・100	75・17	R2.9.11	27.5	0.03	0.5未満	異常なし	7.54	33.1	12.2	0.8	0.55	0.63	適合
29	久々知西町1	100	260	R2.9.15	28.5	0.01	0.5未満	異常なし	7.48	33.8	11.5	0.7	0.71	0.75	適合
30	久々知西町1	100	210	R2.9.15	29.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.50	32.9	12.3	0.7	0.75	0.80	適合
31	杭瀬本町1	75	30	R2.9.15	28.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.45	38.5	12.4	0.8	0.71	0.76	適合
32	東七松町1	150	130	R2.9.15	27.0	0.03	0.5	異常なし	7.45	32.2	11.6	0.8	0.79	0.85	適合
33	船出	100	30	R2.9.16	29.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.62	31.6	11.9	0.7	0.44	0.50	適合
34	船出	100	10	R2.9.17	29.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.52	33.5	11.5	0.9	0.40	0.45	適合
35	七松町3	75	90	R2.9.17	28.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.55	32.9	11.6	0.8	0.65	0.70	適合
36	長洲中通1	150	220	R2.9.17	28.0	0.06	0.5未満	異常なし	7.61	39.5	10.8	0.6	0.67	0.73	適合
37	食満3	50	30	R2.9.17	27.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.50	34.0	13.3	1.1	0.73	0.81	適合
38	大庄西町1	75・100	80・8	R2.9.18	28.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.53	35.5	12.5	0.8	0.52	0.58	適合
39	東大物町1	150	140	R2.9.25	27.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.51	39.5	12.6	0.8	0.54	0.61	適合
40	東大物町1	75	180	R2.9.25	27.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.50	39.5	12.8	0.7	0.53	0.60	適合
41	西昆陽1	75	63	R2.9.29	26.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.52	29.3	10.4	1.0	0.60	0.65	適合
42	久々知西町2	100	140	R2.10.1	26.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.65	31.0	11.7	0.8	0.68	0.72	適合
43	西長洲町2	75	30	R2.10.2	26.5	0.03	0.5未満	異常なし	7.51	34.7	11.8	0.8	0.50	0.57	適合
44	西長洲町2	150	180	R2.10.6	24.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.51	39.2	13.3	0.8	0.65	0.69	適合
45	昭和通1	100	30	R2.10.7	24.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.53	36.8	14.5	0.8	0.57	0.61	適合
46	東園田町3	100	30	R2.10.9	21.0	0.05	0.5未満	異常なし	7.60	34.8	13.9	0.8	0.73	0.80	適合
47	大庄西町1	75	80	R2.10.13	22.0	0.06	0.5未満	異常なし	7.57	30.1	7.8	0.7	0.63	0.69	適合
48	大庄西町1	75	90	R2.10.14	22.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.58	31.0	9.5	0.7	0.63	0.70	適合
49	東園田町3	100	60	R2.10.16	23.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.53	34.1	10.3	0.7	0.80	0.83	適合
50	北城内	100	20	R2.10.19	21.5	0.01	0.5未満	異常なし	7.55	33.6	10.4	0.7	0.70	0.76	適合
51	西長洲町2	150	140	R2.10.21	22.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.53	33.8	8.5	0.9	0.60	0.66	適合
52	若王寺3	50	75	R2.10.21	20.0	0.05	0.5未満	異常なし	7.56	35.1	8.6	0.9	0.64	0.68	適合
53	若王寺3	50	75	R2.10.21	20.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.50	35.3	8.8	1.0	0.73	0.77	適合
54	東園田町3	100	100	R2.10.23	21.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.55	35.6	10.3	1.0	0.73	0.78	適合
55	久々知西町2	100	250	R2.10.26	20.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	28.4	8.1	0.9	0.63	0.67	適合

No.	住 所	管径 (mm)	延長 (m)	採水日	水温 (℃)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気・味	pH値	アルカリ度 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	遊離 残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	判 定
56	西長洲町2	100	180	R2.11.5	18.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.48	36.8	12.3	0.8	0.60	0.65	適合
57	東園田町3	150	100	R2.11.5	18.0	0.06	0.5未満	異常なし	7.55	34.7	10.8	0.8	0.72	0.78	適合
58	金楽寺町2	75	20	R2.11.5	19.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.46	37.2	12.2	0.8	0.71	0.78	適合
59	浜3	75	73	R2.11.6	20.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.45	36.4	11.2	0.9	0.76	0.80	適合
60	西長洲町2	75	100	R2.11.6	18.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.45	36.2	11.3	0.7	0.63	0.67	適合
61	西長洲町2	75	100	R2.11.6	18.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.47	36.6	11.6	0.8	0.65	0.68	適合
62	久々知西町2	100	130	R2.11.10	19.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.63	35.3	13.4	0.7	0.67	0.72	適合
63	西長洲町2	75	60	R2.11.13	17.8	0.03	0.5未満	異常なし	7.57	37.5	12.7	0.8	0.65	0.72	適合
64	丸島町	200・100・75	15・85・60	R2.11.13	18.5	0.01	0.5未満	異常なし	7.53	37.5	12.9	0.7	0.57	0.63	適合
65	久々知西町2	100	160	R2.11.16	17.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.52	36.1	14.0	0.8	0.74	0.78	適合
66	尾浜町2	75	20	R2.11.17	18.2	0.01	0.5未満	異常なし	7.52	37.6	14.4	0.8	0.67	0.72	適合
67	丸島町	75	140	R2.11.18	19.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	37.6	14.7	0.8	0.54	0.58	適合
68	大物町2	150	110	R2.11.18	18.1	0.04	0.8	異常なし	7.49	38.4	14.2	1.2	0.51	0.55	適合
69	大物町2	150	30	R2.11.18	18.2	0.03	0.5未満	異常なし	7.51	38.7	13.5	0.8	0.70	0.72	適合
70	大物町2	75	85	R2.11.18	17.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.52	38.8	13.9	0.8	0.68	0.72	適合
71	丸島町	200	62	R2.11.19	18.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.58	37.3	14.8	0.8	0.54	0.60	適合
72	西長洲町2	100	140	R2.11.19	18.5	0.06	0.5未満	異常なし	7.54	38.7	13.5	1.0	0.63	0.70	適合
73	尾浜町1	75	20	R2.11.19	17.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.50	37.0	14.8	0.8	0.75	0.81	適合
74	東園田町3	150	150	R2.11.20	18.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	37.6	14.4	1.0	0.72	0.79	適合
75	下坂部1	75	8	R2.11.26	17.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	39.5	13.0	0.8	0.74	0.79	適合
76	東園田町3	150	150	R2.11.26	18.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.58	37.3	13.8	1.1	0.69	0.73	適合
77	西昆陽2	75	180	R2.11.27	15.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.52	37.3	14.1	0.8	0.65	0.73	適合
78	長洲中通1	300	550	R2.11.27	16.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.48	38.3	13.8	0.7	0.72	0.78	適合
79	東園田町3	75	15	R2.12.1	14.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.52	37.7	14.5	0.9	0.73	0.79	適合
80	久々知西町2	100	130	R2.12.2	15.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.58	37.2	15.1	0.9	0.69	0.75	適合
81	武庫之荘6	100	366	R2.12.9	13.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.54	35.4	14.8	1.0	0.78	0.84	適合
82	武庫之荘6	75	240	R2.12.11	13.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	36.6	14.9	1.0	0.69	0.76	適合
83	武庫之荘6	75	240	R2.12.11	13.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.55	35.9	14.6	1.0	0.74	0.81	適合
84	西長洲町2	100	80	R2.12.14	14.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.51	37.2	15.9	0.9	0.58	0.66	適合
85	上ノ島町2	50	35	R2.12.16	13.0	0.11	0.5未満	異常なし	7.53	34.2	14.6	0.9	0.75	0.81	適合
86	末広町1	200	55	R2.12.16	13.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.51	35.5	14.4	0.9	0.67	0.73	適合
87	北竹谷町2	100	150	R2.12.24	11.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.56	34.4	15.7	1.0	0.72	0.79	適合
88	東園田町8	150	60	R3.1.12	7.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.50	35.3	15.0	0.8	0.76	0.81	適合
89	東大物町1	150	90	R3.1.12	10.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.46	35.6	15.2	1.3	0.68	0.72	適合
90	東園田町4	75	50	R3.1.14	7.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	35.4	15.7	1.0	0.78	0.85	適合
91	武庫之荘6	100	175	R3.1.15	8.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.50	35.4	15.4	0.9	0.71	0.79	適合
92	武庫之荘6	150	213	R3.1.15	8.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.50	35.0	15.5	1.0	0.72	0.79	適合
93	武庫之荘6	100	191	R3.1.21	8.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.44	33.6	14.9	0.9	0.85	0.90	適合
94	武庫之荘6	75	89	R3.1.21	8.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.48	33.8	15.1	0.9	0.84	0.89	適合
95	下坂部1	100	220	R3.1.29	9.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	34.3	13.4	1.0	0.85	0.91	適合
96	潮江4	100	35	R3.2.12	11.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.53	35.0	14.5	0.8	0.77	0.81	適合
97	猪名寺2	150	40	R3.2.26	8.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.48	34.7	13.5	0.8	0.82	0.88	適合
98	猪名寺2	150	150	R3.2.26	8.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.48	34.6	13.2	0.8	0.85	0.89	適合
99	東七松町2	75	50	R3.2.26	10.5	0.01	0.5未満	異常なし	7.46	34.8	13.7	0.9	0.64	0.70	適合
100	武庫之荘東2	75	40	R3.3.9	9.5	0.05	0.5未満	異常なし	7.51	33.8	12.4	0.8	0.76	0.80	適合
101	大庄北1	100	175	R3.3.10	11.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.51	33.6	12.0	1.0	0.71	0.75	適合
102	善法寺町	50	45	R3.3.17	12.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.52	33.0	11.0	0.8	0.76	0.80	適合
103	水堂町1	50	40	R3.3.19	14.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	35.0	12.1	0.7	0.74	0.79	適合
104	武庫元町2	100	15	R3.3.23	12.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	29.4	10.8	0.8	0.76	0.82	適合
105	武庫之荘7	100	125	R3.3.23	12.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	29.4	10.8	0.8	0.82	0.86	適合
106	南七松町1	50	20	R3.3.24	13.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.47	32.7	11.9	0.9	0.77	0.82	適合

2) 耐震性緊急貯水槽の検査

No.	工事場所	管径	延長	採水日	水温	濁度	色度	臭気・味	pH値	アルカリ度	塩化物イオン	有機物(TOC)	遊離残留塩素	残留塩素	判定
		(mm)	(m)		(°C)	(度)	(度)			(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	
1	大島小学校	2600	19.28	R3.3.12	13.0	0.06	0.5未満	異常なし	7.53	36.2	13.4	0.8	0.70	0.78	適合

3) ブロック化等の工事に伴う水質調査

No.	工事場所	採水日	水温	濁度	色度	臭気・味	pH値	アルカリ度	塩化物イオン	有機物(TOC)	遊離残留塩素	残留塩素	判定
			(°C)	(度)	(度)			(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	
1	F2エリアブロック化(作業前)	R2.10.7	24.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.56	32.2	15.0	0.6	0.73	0.76	適合
2	F2エリアブロック化(作業1日後)	R2.10.14	24.0	0.02	0.5未満	異常なし	8.09	27.6	7.3	0.6	0.44	0.49	適合
3	F2エリアブロック化(作業2日後)	R2.10.15	22.0	0.02	0.5未満	異常なし	8.03	30.0	8.4	0.7	0.49	0.56	適合
4	F2エリアブロック化(作業3日後)	R2.10.16	23.0	0.02	0.5未満	異常なし	8.36	31.6	9.0	0.6	0.45	0.47	適合
5	F2エリアブロック化(作業10日後)(流水)	R2.10.23	21.0	0.11	0.8	異常なし	7.48	33.4	10.3	0.7	0.62	0.67	適合
6	F2エリアブロック化(作業10日後)(滞留水)	R2.10.23	21.0	0.02	0.5未満	異常なし	8.22	34.8	9.4	0.7	0.45	0.48	適合
7	F2エリアブロック化(作業31日後)	R2.11.13	19.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.75	35.7	11.7	0.7	0.59	0.64	適合
8	F2エリアブロック化(作業73日後)	R2.12.28	12.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.48	35.6	16.0	0.7	0.79	0.85	適合
9	E3エリアブロック化(作業前)	R2.12.16	14.0	0.12	0.5未満	異常なし	7.47	37.4	15.8	0.8	0.60	0.67	適合
10	E3エリアブロック化(作業3日後)	R2.12.21	11.2	0.01	0.5未満	異常なし	7.43	36.6	15.2	1.0	0.57	0.64	適合
11	E3エリアブロック化(作業3日後)	R2.12.21	11.2	0.01	0.5未満	異常なし	7.43	36.9	15.3	0.9	0.66	0.73	適合
12	E3エリアブロック化(作業7日後)	R2.12.25	12.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.50	36.6	14.8	0.9	0.53	0.62	適合
13	E3エリアブロック化(作業7日後)	R2.12.25	12.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.46	36.0	14.7	0.8	0.60	0.69	適合
14	E3エリアブロック化(作業28日後)	R3.1.15	9.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.47	36.0	16.0	0.8	0.63	0.70	適合
15	E3エリアブロック化(作業28日後)	R3.1.15	9.0	0.05	0.5未満	異常なし	7.48	36.1	15.9	0.8	0.60	0.68	適合
16	応急給水栓設置工事(作業前)	R3.1.6	10.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.47	35.1	15.4	0.9	0.70	0.77	適合
17	応急給水栓設置工事(作業2日後)	R3.1.18	10.0	0.17	0.5未満	異常なし	7.47	36.1	14.9	0.8	0.59	0.65	適合
18	応急給水栓設置工事(作業3日後)	R3.1.19	11.0	0.06	0.5未満	異常なし	7.53	36.2	14.8	0.9	0.60	0.68	適合
19	応急給水栓設置工事(作業10日後)	R3.1.26	11.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.50	35.2	14.7	0.9	0.55	0.62	適合
20	F1エリアブロック化(作業前)	R3.2.22	10.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.52	34.1	12.4	0.8	0.74	0.77	適合
21	F1エリアブロック化(作業前)	R3.2.22	10.0	0.32	0.9	異常なし	7.53	32.2	12.0	0.7	0.68	0.74	適合
22	F1エリアブロック化(作業1日後)	R3.3.5	10.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.50	31.8	13.7	0.8	0.55	0.63	適合
23	F1エリアブロック化(作業1日後)	R3.3.5	10.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.52	31.8	13.6	0.7	0.56	0.62	適合
24	F1エリアブロック化(作業3日後)	R3.3.8	10.0	0.07	0.5未満	異常なし	7.74	33.8	13.3	0.7	0.38	0.44	適合
25	F1エリアブロック化(作業3日後)	R3.3.8	10.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.71	33.0	13.4	0.7	0.38	0.41	適合
26	F1エリアブロック化(作業7日後)	R3.3.12	11.0	0.05	0.6	異常なし	7.84	33.9	13.5	0.8	0.22	0.27	適合
27	F1エリアブロック化(作業7日後)	R3.3.12	11.0	0.05	0.5	異常なし	8.28	33.8	13.7	0.8	0.28	0.30	適合
28	F1エリアブロック化(作業15日後)	R3.3.19	12.0	0.07	1.0	異常なし	8.86	34.8	14.0	0.8	0.08	0.10	不適合
29	F1エリアブロック化(作業15日後)	R3.3.19	12.0	0.04	0.8	異常なし	8.03	34.9	13.6	0.8	0.12	0.16	適合

(2) 水質検査請求に伴う検査

(2) 水質検査請求に伴う検査

No.	住所	請求理由	採水日	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気・味	pH値	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	遊離 残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	鉄 (mg/L)	銅 (mg/L)	鉛 (mg/L)	所見
1	崇徳院2	異臭味	R2.4.8	15.7	0.01	0.5未満	異常なし	7.53	12.0	0.8	0.72	0.78				適合
2	西立花町3	異臭味	R2.5.11	22.1	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	13.7	0.9	0.67	0.74				適合
3	稲葉荘2	異臭味	R2.6.10	26.3	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	13.4	0.9	0.65	0.72				適合
4	塚口町3	水質不安	R2.6.17	25.6	0.01	0.5未満	異常なし	7.59	9.5	0.7	0.72	0.76				適合
5	神田中通7	水質不安	R2.6.18	26.1	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.62	9.9	0.7	0.58	0.63				適合
6	西難波町3	水質不安	R2.7.2	25.4	0.05	0.5未満	異常なし	7.58	7.0	0.8	0.48	0.54				適合
7	富松町1	水質不安	R2.7.2	25.6	0.03	0.5未満	異常なし	7.64	6.7	0.7	0.65	0.71				適合
8	浜田町5	水質不安	R2.7.6	25.5	0.01	0.5未満	異常なし	7.51	6.6	0.7	0.58	0.68				適合
9	西難波町3	水質不安	R2.8.3	28.4	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.59	9.8	0.6	0.79	0.82				適合
10	東園田町1	異物	R2.8.19	31.5	0.01	0.5未満	異常なし	7.55	13.1	0.8	0.64	0.70				適合
11	武庫之荘3	異物	R2.8.26	31.6	0.02	0.5未満	異常なし	7.47	13.9	0.8	0.73	0.83				適合
12	南塚口町6	異臭味	R2.9.3	32.3	0.06	0.5未満	異常なし	7.67	14.7	0.6	0.70	0.76				適合
13	武庫の里2	水質不安	R2.9.10	29.8	0.02	0.5未満	異常なし	7.48	11.4	0.9	0.65	0.73				適合
14	大庄西町1	異物	R2.10.1	25.9	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	11.8	0.8	0.54	0.62				適合
15	大島1	鉛	R2.10.6	26.2	0.01	0.5未満	異常なし	7.64	13.7	0.7	0.65	0.71			0.002	適合
16	大島3	鉛	R2.10.6	26.2	0.02	0.5未満	異常なし	7.57	14.0	0.7	0.61	0.69			0.002	適合
17	塚口町1	水質不安	R2.10.26	20.9	0.01	0.5未満	異常なし	7.55	9.9	0.8	0.53	0.58				適合
18	大島1	鉛	R2.11.5	19.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.50	11.1	0.8	0.70	0.76			0.001未満	適合
19	大島1	鉛	R2.11.5	19.8	0.01	0.5未満	異常なし	7.60	11.3	0.8	0.64	0.68			0.001未満	適合
20	大島1	鉛	R2.11.9	18.3	0.01	0.5未満	異常なし	7.54	12.9	0.7	0.73	0.78			0.001未満	適合
21	尾浜町3	水質不安	R2.11.12	17.9	0.27	0.5未満	異常なし	7.59	12.2	0.8	0.59	0.63				適合
22	尾浜町3	水質不安	R2.11.16	18.8	0.08	0.8	異常なし	7.52	13.9	0.8	0.38	0.43				適合
23	大島2	鉛	R2.11.17	17.4	0.02	0.5未満	異常なし	7.51	14.4	0.8	0.70	0.74			0.001未満	適合
24	稲葉元町2	鉛	R2.11.17	17.7	0.01	0.5未満	異常なし	7.50	13.9	0.8	0.73	0.81			0.001未満	適合
25	稲葉元町3	鉛	R2.11.17	17.8	0.06	0.5未満	異常なし	7.52	14.6	0.8	0.74	0.80			0.005	適合
26	武庫豊町2	異臭味	R2.12.4	16.8	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.50	15.2	0.8	0.72	0.78				適合
27	大庄中通3	鉛	R2.12.11	14.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.57	14.9	0.9	0.72	0.76			0.001	適合
28	大庄北4	鉛	R2.12.11	14.5	0.03	0.5未満	異常なし	7.43	14.7	0.8	0.75	0.81			0.001未満	適合
29	大庄中通1	鉛	R2.12.17	13.1	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.48	14.7	0.8	0.70	0.77			0.002	適合
30	大庄北2	鉛	R2.12.17	13.6	0.09	0.5未満	異常なし	7.50	14.9	0.9	0.65	0.72			0.001	適合
31	大庄川田町	鉛	R2.12.18	13.1	0.02	0.5未満	異常なし	7.47	14.9	0.9	0.74	0.78			0.001	適合
32	大庄北1	鉛	R2.12.18	12.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.50	15.0	0.9	0.75	0.80			0.001	適合
33	大庄川田町	鉛	R2.12.18	13.9	0.01	0.5未満	異常なし	7.49	14.9	0.9	0.70	0.74			0.001	適合
34	大庄北5	鉛	R2.12.18	13.2	0.01	0.5未満	異常なし	7.49	14.7	0.9	0.73	0.79			0.002	適合
35	大庄北5	鉛	R2.12.18	13.6	0.02	0.5未満	異常なし	7.52	15.1	0.9	0.75	0.81			0.001未満	適合
36	稲葉荘2	鉛	R2.12.18	12.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.50	15.1	0.9	0.72	0.76			0.001	適合
37	稲葉荘2	鉛	R2.12.18	12.5	0.01	0.5未満	異常なし	7.50	14.8	0.9	0.68	0.73			0.002	適合
38	南武庫之荘2	水質不安	R2.12.21	14.1	0.01	0.5未満	異常なし	7.50	15.0	0.8	0.72	0.78				適合
39	稲葉荘2	鉛	R2.12.22	11.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.50	14.3	0.8	0.73	0.79			0.001	適合
40	稲葉荘2	鉛	R3.1.14	8.4	0.03	0.5未満	異常なし	7.52	15.2	0.8	0.76	0.84			0.001未満	適合
41	神田南通5	鉛	R3.1.21	9.3	0.02	0.5未満	異常なし	7.50	15.1	0.8	0.79	0.83			0.001未満	適合
42	北竹谷町3	鉛	R3.1.21	8.3	0.03	0.5未満	異常なし	7.34	14.9	0.7	0.85	0.89			0.001未満	適合
43	神田中通3	鉛	R3.1.21	11.9	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.47	15.5	0.7	0.75	0.80			0.001未満	適合
44	神田中通8	鉛	R3.1.22	8.8	0.04	0.5未満	異常なし	7.51	15.1	0.9	0.72	0.81			0.002	適合
45	大庄西町2	鉛	R3.1.26	10.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.53	12.7	0.9	0.67	0.73			0.001未満	適合
46	神田南通5	鉛	R3.1.27	11.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	14.5	0.8	0.75	0.80			0.001	適合
47	大庄西町4	鉛	R3.1.28	11.2	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	13.4	0.9	0.71	0.76			0.001未満	適合
48	大庄西町1	鉛	R3.1.28	11.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	12.6	0.9	0.75	0.77			0.001未満	適合
49	武庫之荘1	水質不安	R3.1.29	12.0	0.05	0.5未満	異常なし	7.50	12.7	1.0	0.80	0.86				適合
50	神田南通3	鉛	R3.2.1	11.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.51	14.2	0.9	0.82	0.86			0.001未満	適合
51	大庄西町1	鉛	R3.2.1	10.8	0.01	0.5未満	異常なし	7.56	14.3	0.8	0.70	0.77			0.002	適合
52	北竹谷町2	水質不安	R3.2.4	10.3	0.01	0.5未満	異常なし	7.57	14.9	0.7	0.80	0.84			0.001未満	適合
53	大庄西町1	鉛	R3.2.5	11.6	0.04	0.5未満	異常なし	7.61	13.9	0.9	0.62	0.67			0.001未満	適合
54	大庄西町3	鉛	R3.2.5	9.7	0.01	0.5未満	異常なし	7.50	13.2	0.8	0.81	0.84			0.002	適合
55	大庄西町2	鉛	R3.2.5	10.5	0.01	0.5未満	異常なし	7.62	13.2	0.8	0.72	0.77			0.001未満	適合
56	大庄西町2	鉛	R3.2.8	10.8	0.01	0.5未満	異常なし	7.54	13.8	0.8	0.72	0.78			0.001未満	適合
57	長洲本通1	異物	R3.2.9	10.1	0.03	0.5未満	異常なし	7.52	14.5	0.8	0.64	0.71				適合
58	神田北通6	水質不安	R3.2.26	12.3	0.28	0.7	異常なし	7.54	11.6	0.7	0.82	0.87				適合
59	西難波町2	異物	R3.3.1	13.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.51	14.3	0.7	0.81	0.87				適合
60	建家町	鉛	R3.3.3	12.3	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.53	14.3	0.7	0.81	0.86			0.001未満	適合
61	水明町	鉛	R3.3.9	12.5	0.01	0.5未満	異常なし	7.34	12.9	0.7	0.72	0.79			0.001未満	適合
62	水明町	鉛	R3.3.11	12.8	0.03	0.5未満	異常なし	7.51	12.5	0.8	0.77	0.83			0.004	適合
63	七松町2	鉛	R3.3.26	14.4	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.49	12.9	0.8	0.79	0.84			0.001未満	適合
64	崇徳院3	鉛	R3.3.26	15.1	0.02	0.5未満	異常なし	7.48	12.6	0.8	0.75	0.78			0.001未満	適合
65	武庫元町1	水質不安	R3.3.26	15.3	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.48	13.4	0.7	0.79	0.84				適合
66	七松町2	鉛	R3.3.26	15.5	0.01	0.5未満	異常なし	7.53	12.8	0.8	0.73	0.77			0.001未満	適合
67	七松町1	鉛	R3.3.29	16.1	0.01	0.5未満	異常なし	7.51	11.9	0.8	0.71	0.76			0.001未満	適合
68	水明町34	鉛	R3.3.29	15.8	0.03	0.5未満	異常なし	7.53	12.4	0.8	0.74	0.80			0.001未満	適合
69	崇徳院2	鉛	R3.3.29	16.2	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.53	12.0	0.8	0.78	0.83			0.001未満	適合
70	竹谷町3	鉛	R3.3.30	15.9	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.48	12.7	0.8	0.70	0.75			0.001未満	適合
71	崇徳院3	鉛	R3.3.30	16.7	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	12.8	0.7	0.75	0.80			0.001未満	適合
72	七松町2	鉛	R3.3.31	15.9	0.02	0.5未満	異常なし	7.49	12.3	0.8	0.65	0.72			0.001未満	適合

(3) 漏水調査における水質試験

(3) 漏水調査における水質試験

No.	場所	状況	採水日	遊離 残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	トリハロメタン	塩化物イオン (mg/L)	pH値	生物	所見
1	大高洲町2	電柱際で漏水	R2.4.15	0.05	0.37	検出	12.8	—	不検出	上水道水
2	久々知3	排水樹で湧水	R2.4.28	不検出	微検出	検出	—	—	不検出	上水道水
3	西向島町2	メーターボックス内に流水	R2.5.13	不検出	微検出	クロロホルム検出	36.6	8.81	不検出	上水道水
4	西向島町2	管上部からの流水	R2.5.20	0.03	0.01	クロロホルム検出	26.0	8.65	—	上水由来の可能性はある
5	西向島町2	バルブ全開での流水	R2.5.20	0.04	0.06	クロロホルム検出	27.9	9.26	—	上水由来の可能性はある
6	西向島町2	バルブ全開での流水	R2.5.20	0.09	0.10	クロロホルム検出	28.0	9.51	—	上水由来の可能性はある
7	西向島町2	下水人孔に流水	R2.5.25	不検出	微検出	クロロホルム検出	25.4	10.40	—	上水由来の可能性はある
8	西向島町2	掘削溝への流水	R2.5.27	不検出	微検出	クロロホルム検出	22.3	10.70	—	上水由来の可能性はある
9	西向島町2	掘削溝への流水	R2.6.19	不検出	微検出	クロロホルム検出	13.2	7.28	—	上水由来の可能性はある
10	浜田町2	側溝への流水	R2.6.22	不検出	微検出	検出	20.0	7.49	不検出	上水道水
11	西向島町2	掘削溝への流水	R2.6.22	不検出	微検出	クロロホルム検出	13.0	9.76	不検出	上水由来の可能性はある
12	西向島町2	掘削溝への流水	R2.7.2	不検出	不検出	クロロホルム検出	17.0	7.17	不検出	上水道水でない
13	丸島町26	側溝で湧水	R2.7.8	不検出	不検出	不検出	100.0	10.80	不検出	上水道水及び工業用水でない
14	武庫町4	掘削現場で湧水	R2.7.15	不検出	不検出	検出	28.0	9.03	不検出	上水道水
15	武庫町4	路上陥没箇所の漏水	R2.7.17	不検出	不検出	検出	27.0	7.55	不検出	上水道水
16	潮江2	路上で湧水	R2.7.17	不検出	不検出	不検出	37.9	6.80	不検出	上水道水及び工業用水でない
17	武庫町4	流水	R2.7.20	微検出	検出	検出	30.1	7.62	繊毛虫類・鞭毛虫類検出	上水道水
18	武庫町4	流水	R2.7.21	不検出	微検出	検出	21.9	7.86	鞭毛虫類検出	上水道水及び工業用水でない
19	武庫町4	流水	R2.7.28	不検出	微検出	検出	24.9	8.65	繊毛虫類・鞭毛虫類検出	上水道水
20	南金田2	流水	R2.7.30	不検出	微検出	不検出	13.0	7.97	珪藻類をわずかに検出	上水道水及び原水でない
21	潮江2	漏水	R2.8.4	不検出	微検出	微検出	6.9	7.13	繊毛虫類をわずかに検出	上水道水及び原水でない
22	戸ノ内町3	流水	R2.8.5	不検出	不検出	検出	100.0	12.10	不検出	上水道水
23	食満3	流水	R2.8.7	0.30	0.40	検出	12.0	7.50	—	上水道水
24	七松町2	溜水	R2.9.3	不検出	検出	検出	14.5	9.00	—	上水道水
25	昭和南通6	流水	R2.9.10	不検出	微検出	検出	11.3	9.11	—	上水道水
26	戸ノ内町3	湧水	R2.9.23	検出	—	検出	14.4	—	不検出	上水道水
27	武庫之荘9	漏水	R2.9.28	不検出	検出	検出	8.8	—	不検出	上水道水
28	武庫之荘9	漏水	R2.9.28	微検出	検出	検出	7.6	—	不検出	上水道水
29	東園田町5	漏水	R2.11.13	不検出	微検出	検出	11.0	8.50	不検出	上水道水
30	西難波町5	漏水	R2.12.7	不検出	不検出	クロロホルム検出	14.3	6.81	繊毛虫類・鞭毛虫類をわずかに検出	上水道水及び工業用水でない
31	西昆陽3	漏水	R3.2.18	不検出	微検出	不検出	22.1	9.62	不検出	上水道水及び工業用水でない